

Отчет о диагностике автомобиля

Отчет создается продукт

Ремонтная мастерская

Мастерская:
Адрес:
Почтовый индекс:
Телефон:
Эл. адрес:
Серийный номер:968590138979
Время испытания:2022-06-07 12:34:59



Информация о а/м

Год выпуска:2019
Серии а/м:Porsche
Модель:Cayenne S
VIN:WP1AB2AY6KDA65752
Engine Size:2.9L
Пробег:27909 km
Версия ПО а/м:V23.95
Версия диагностической прикладной программы:V3.14.052
Диагностический путь:Автоматический поиск > Cayenne-9YA(As of 2018) >
Быстрое тестирование

Результат инспекции

Шлюз 1 Существуют проблемы

1.U13BF00 Блок управления электроники тормозной системы, Inactive
нет связи на втором разъёме шины

DME (Digital engine electronics) 2 Существуют проблемы

1.U112300 Шина данных, полученное значение неисправности No fault symptom available
2.U028B00 Жалюзи радиатора, сервопривод 3, нет связи No fault symptom available

Комбинация приборов 2 Существуют проблемы

1.B19BDF0 Индикация Отклонение давления, система контроля Inactive
давления в шинах, активное
2.B19C8F0 Индикация Отказ адаптивного круиз-контроля, Inactive
активное

Система помощи при перестроении справа (Master) 3 Существуют проблемы

1.U112100 Шина данных, отсутствует сообщение Inactive
2.U112100 Шина данных, отсутствует сообщение Inactive
3.U112100 Шина данных, отсутствует сообщение Inactive

Система помощи при перестроении слева (Slave) 3 Существуют проблемы

1.U112100 Шина данных, отсутствует сообщение

2.U112100 Шина данных, отсутствует сообщение

3.U112100 Шина данных, отсутствует сообщение

КОНДИЦИОНЕР 3 Существуют проблемы

1.B10ABF0 Контур циркуляции хладагента, давление ниже нормы Inactive

2.B10AF31 Датчик качества воздуха, нет связи Inactive

3.B109EF0 Приработка компрессора кондиционера, не выполнена Inactive

Система контроля давления в шинах (RDK) 1 Существуют проблемы

1.C111B00 Шина 01, предупреждение о падении давления в шине - слишком низкое Inactive

PSM (Porsche Stability Management) 4 Существуют проблемы

1.U008A00 Шина данных FlexRay 2, нет связи Inactive

2.C10E1F1 EPBi: Actuator(s) actuated by diagnostics Inactive

3.C124654 Электромеханический стояночный тормоз, отсутствие базовой установки Inactive

4.C1246F3 Электромеханический стояночный тормоз, не приработан Inactive

Электроника передней части кузова 2 Существуют проблемы

1.B12BB15 Лампа переднего правого бокового габаритного огня, обрыв цепи/короткое замыкание на плюс Inactive

2.B12BA15 Лампа переднего левого бокового габаритного огня, обрыв цепи/короткое замыкание на плюс Inactive

Задняя дверь со стороны водителя 2 Существуют проблемы

1.B200500 Кодирование

2.B148754 Электродвигатель стеклоподъёмника, отсутствие базовой установки

СИСТ. АВТОМАТ. РЕГУЛ. ДИСТАНЦИИ (ACC) 11 Существуют проблемы

1.U112300 Шина данных, полученное значение неисправности

2.U112300 Шина данных, полученное значение неисправности

3.U112100 Шина данных, отсутствует сообщение

4.U112100 Шина данных, отсутствует сообщение

5.U112100 Шина данных, отсутствует сообщение

6.U112100 Шина данных, отсутствует сообщение

7.U112100 Шина данных, отсутствует сообщение

8.U112100 Шина данных, отсутствует сообщение

9.U112100 Шина данных, отсутствует сообщение

10.U112100 Шина данных, отсутствует сообщение

11.U112100 Шина данных, отсутствует сообщение

Полный привод 2 Существуют проблемы

1.U112300 Шина данных, полученное значение неисправности Inactive

2.U112300 Шина данных, полученное значение неисправности Inactive

Радарный датчик, передний левый угловой радар 3 Существуют проблемы

1.U112100 Шина данных, отсутствует сообщение

2.U112100 Шина данных, отсутствует сообщение

3.U112100 Шина данных, отсутствует сообщение

Радарный датчик, передний правый угловой радар 3 Существуют проблемы

1.U112100 Шина данных, отсутствует сообщение

2.U112100 Шина данных, отсутствует сообщение

3.U112100 Шина данных, отсутствует сообщение

Система помощи 10 Существуют проблемы

1.U112300 Шина данных, полученное значение неисправности Inactive

2.U112300 Шина данных, полученное значение неисправности Inactive

3.U112300 Шина данных, полученное значение неисправности Inactive

4.U112300 Шина данных, полученное значение неисправности Inactive

5.U112300 Шина данных, полученное значение неисправности Inactive

6.U112300 Шина данных, полученное значение неисправности Inactive

7.U112300 Шина данных, полученное значение неисправности Inactive

8.U112300 Шина данных, полученное значение неисправности Inactive

9.U112300 Шина данных, полученное значение неисправности Inactive

10.U112300 Шина данных, полученное значение неисправности Inactive

Следующие системы в порядке:

1.Подушка безопасности

2.Система управления КП Tiptronic

3.Steering wheel electronic

4.PCM/CDR (Communication Management/CD Radio)

5.Внешний усилитель

6.СИСТ.РЕГ.ДОР.ПРОСВ

7.Эл. усилитель рул. управления

8.Электроника задней части кузова

9.Панель управления центральной консоли спереди

10.Панель индикации и управления на центральной консоли сзади

11.Регулировка света левой фары

12.Регулировка света правой фары

13.Лампа левой фары (LED)

14.Лампа правой фары (LED)

15.Регулировка сиденья со стороны водителя впереди

16.Регулировка сиденья на стороне переднего пассажира спереди

17.Дверь водителя

18.Дверь переднего пассажира

- 19.Задняя дверь со стороны переднего пассажира
- 20.Задняя дверь
- 21.прицепного устройства
- 22.Внутренняя акустика
- 23.ПАНОРАМНАЯ КРЫША
- 24.Селектор
- 25.Распознавание пробега
- 26.Проекционный дисплей (на ветровом стекле)
- 27.Remote communication unit