

Unnötiger Steuergerätetausch DME 7.1.1



Hinweis!

- ♦ Die nachfolgende Liste enthält die P-Codes, bei denen das Steuergerät DME 7.1.1 als mögliche Schadensursache ausgeschlossen werden kann.
- ♦ Das bedeutet, dass in diesen Fällen der Tausch eines DME-Steuergerätes nicht statthaft ist. Der Fehler ist entsprechend der in diesem Handbuch beschriebenen Anleitung zu suchen, gegebenenfalls unter Beachtung des Kapitels „Mögliche Fehlerursachen“ im Hauptkapitel „Einleitung“.
- ♦ Wir möchten erneut ausdrücklich darauf hinweisen, dass ein defektes DME - Steuergerät äußerst selten ist! Der Austausch sollte also nur in letzter Instanz erfolgen, wenn alle anderen Fehlerursachen sicher ausgeschlossen worden sind!

Übersichtstabelle der P - Codes, deren Ursache nicht das DME - Steuergerät sein kann

P0011	P0014	P016	P0017	P0018	P0021
P0040	P0071				
P0111	P0116	P0121	P0127	P0130	P0139
P0141	P0150	P0159	P0161	P0195	P0197
P0198	P0199				
P0219	P0234	P0299			
P0300	P0301	P0302	P0303	P0304	P0305
P0306	P0307	P0308	P0336	P0337	P0338
P0339					
P0420	P0421	P0430	P0431	P0441	P0442
P0446	P0455	P0456	P0491	P0492	P0494
P0501	P0502	P0503	P0505	P0506	P0507
P0564	P0571 (ab Modelljahr 2005)				
P0638					
P0700					
P1009	P1035				
P1107	P1108	P1126	P1127	P1133	P1134
P1142	P1143	P1175			
P1504	P1507	P1509	P1511	P1514	P1517
P1522	P1523	P1575			
P1612	P1620	P1622	P1666		

P1914					
P2108	P2119	P2121	P2126	P2135	P2176
P2177	P2178	P2179	P2180	P2181	P2187
P2188	P2189	P2190	P2191	P2192	P2193
P2194					
P2232	P2235	P2270	P2271	P2272	P2273
P3081					