

Fehlercode 0003

Steuergerät defekt



Hinweis!

- ♦ Nur wenn der Fehlercode 0003 »Steuergerät defekt« im 9588 Porsche System Tester II in Verbindung mit der roten Warnmeldung »Warnung Luftfederung« im Kombiinstrument auftritt kann von einem Fehler im Steuergerät ausgegangen werden.
- ♦ Ist die rote Warnmeldung im Kombiinstrument nicht vorhanden, bzw. wird der Schriftzug »Warnung Luftfederung« nicht angezeigt, kann der Fehler gelöscht werden.

Diagnosebedingungen

- Zündung ein für mindestens 6 Minuten
- Steuergerät Niveauregelung interne Funktionsprüfung

Mögliche Fehlerursache

- ♦ Fehlinterpretation im Steuergerät
- ♦ Steuergerät Niveauregelung defekt

Betroffene Pin

-

Diagnose/ Fehlersuche

Arbeitsanweisung		Anzeige i. O.	wenn nicht i. O.
1	Zündung ein für mindestens 6 Minuten	Keine Warnmeldung im Kombiinstrument ⇒ Fehlerspeicher löschen → Ende	Rote Warnmeldung im Kombiinstrument ⇒ Schritt 2
2	Steuergerät Niveauregelung erneuern.	→ Ende	

